

TECHNICKÝ LIST

Perdix – kontaktní lepidlo

Charakteristika výrobku

Perdix – kontaktní lepidlo je rychle vytvrzující lepidlo s dobrou tepelnou odolností vhodné na lepení různých materiálů se dřevem, kovy a některými tvrdými plasty. Lepidlo je díky své lepivosti a citlivosti na tlak vhodné na lepení pěny, textilií, vláknitých materiálů, některých tvrdých plastů a mnohých dalších porézních i neporézních materiálů (ty se lepí nanášením lepidla na oba lepené povrchy).

Lepidlo není vhodné na lepení měkčených vinylů, ohybných plastů, expandovaného a extrudovaného polystyrénu, PP a PE.

Vlastnosti

Vzhled	čirá nebo červená tekutina
Obsah sušiny	28% - 34%
Trvanlivost	18 měsíců od data výroby
Čas schnutí	2-3 min (v závislosti od teploty a vlhkosti)
Otevřený čas	dlouhý
Tepelná odolnost	105°C
Průměrná spotřeba	1 kg lepidla / cca 15m ²

- ☐ Rychlé vytvrzování
- ☐ Dobrá tepelná odolnost
- ☐ Vysoký podíl sušiny
- ☐ Všestranné využití
- ☐ Jednoduchá aplikace
- ☐ Úspornost

Použití

Perdix – kontaktní lepidlo naneste na oba lepené povrchy, na jeden horizontálně, na druhý vertikálně. Ujistěte se, že jsou lepené povrchy čisté, bez prachu, špíny, vosku, zbytků barvy a nejsou mastné. Pro dosažení nejlepších výsledků lepení by lepené povrchy měly mít teplotu 16 - 27 °C. Lepidlo nanášejte na lepený povrch ze vzdálenosti 10 – 20 cm v pravém uhlu, aplikujte rovnoměrně na 80 – 100% povrchu.

Při aplikaci lepidla zabezpečte v místnosti dostatečnou ventilaci. Před použitím protřepte tlakovou nádobou. Hadici připojte nejdříve k aplikační pistoli, následně k nádobě a ujistěte se, zda oba spoje dobře těsní. Pomalu otevřete ventil na tlakové nádobě a prověřte, jestli ve spojích neuniká lepidlo nebo plyn. Zmáčkněte spoušť na pistoli a lepidlo naneste na lepený povrch.

Lepené povrchy s naneseným lepidlem můžete spojit ve chvíli, kdy lepidlo zavadne a při dotyku na prstech nezůstane žádné lepidlo.

Lepené povrchy spojte a rovnoměrně k sobě přitlačte válečkem. Úplné vytvrzení lepidla trvá 24 hodin. Jestli v trysce aplikační pistole zaschne lepidlo, odšroubujte ji a vyčistěte pomocí rozpouštědla, např. ředidla nebo acetonu. Po použití tlakové nádoby zavřete ventil, vystříkejte zbylé lepidlo z hadice a odpojte hadici a pistoli z tlakové nádoby. Připojte hadici s pistolí k nádobě s čistícím rozpouštědlem a stříkejte, než z pistole začne téct čistá tekutina. Když necháte hadici s pistolí na tlakové nádobě, nezavírejte ventil a uzamkněte pistoli. Při používání nemějte nádobu na studené podlaze. Před použitím lepidla doporučujeme udělat vlastní testy, jelikož na lepení některých povrchů toto lepidlo není vhodné.

Balení 500ml, 17kg

Upozornění

- používejte jen v dobře větraných místnostech
- nereaktivujte rozpouštědly
- produkty lepené lepidlem nespalujte
- nevystavujte teplotě nad 50°C
- před odpojením hadice z ní vypusťte vzduch

Skladování

Skladujte při teplotě cca 18°C, vyhněte se teplotám nižším 10 °C a vyšším 50 °C. Neskladujte přímo na betonových podlahách a u zdroje tepla.